

## Wichtiger Hinweis zur Verwendung der Sellerie Cap beim Omega MM900

wichtig ist, Selleriestangen zum Entsaften direkt aus dem Kühlschrank zu nehmen. An der Sellerie Cap entstehen sonst recht hohe Temperaturen durch Reibung der Presswalze an der Sellerie Auslass Schraube, bzw. der grünen Dichtung. Dieses Phänomen tritt besonders auf, wenn nicht flott hintereinander weg entsaftet wird und die Dichtung und die Spitze der Presswalze, ohne kühlenden Sellerie, heiß läuft. Eine falsch herum eingesetzte Dichtung erhöht natürlich auch die Reibung, weil sie etwas höher heraussteht, siehe Bild.

links falsch - rechts richtig

